

Rio Cávado

Local ref. : 46

Local : Areias de Vilar

Freguesia : Areias de Vilar

Concelho : Barcelos

Data e hora da visita :

10 01 2008 17h00 – 17h30

27 01 2008 10h20 – 10h45

Caracterização :

- Existem azenhas nos dois lados do rio; a deste local ainda tem a roda.
- A corrente do rio é muito forte.
- Há uma piscina junto à azenha.
- Acesso directo por estrada de terra batida desde Areias de Vilar e também de Areal de Caíde.
- Aquando das nossas visitas o local estava a sofrer alterações.
- Grande potencial para remodelação.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 69)

Coordenadas : X 164911.2846 Y 508604.8690



1. Há alguns aspectos significativos neste sítio:

1. Há uma piscina ao lado da azenha.
2. As fortes e perigosas correntes do rio.
3. As duas estradas de acesso e muito espaço para incrementar o local.

2. Um sistema de filtros podia ser instalado para purificar a água do rio que enchesse a piscina. Isso proporcionaria um lugar seguro para nadar, com água limpa e separado das perigosas correntes do rio. Se tal pudesse ser concretizado, o espaço à volta da piscina precisaria de ser melhorado também. Os caminhos e degraus carecem de reconstrução e seria necessário criar zonas para sentar.



3. As correntes do rio são perigosas neste ponto, como se pode ver nas fotografias ao lado. O cheiro da água sugere que há alguma poluição.



4. Aquando das visitas o local encontrava-se em transformação: terra tinha sido trazida para elevar o nível do solo e algumas árvores novas tinham sido plantadas. Se fossem colocadas mesas para merendas e o espaço envolvente fosse alvo de um adequado tratamento paisagístico, este sítio poderia tornar-se muito atractivo. A instalação de sanitários também devia ser considerada.

Rio Cávado

Local ref. : 46

Local : Areias de Vilar

Freguesia : Areias de Vilar

Concelho : Barcelos

