

Rio Cávado

Local ref. : 38

Local : Veiga de Ruães

Freguesia : Merelim (São Paio)

Concelho : Braga

Data e hora da visita :

10 01 2008 11h45 – 12h15

Caracterização :

- Local potencialmente atractivo porque tem boas panorâmicas sobre o rio mas onde há uma sensação de negligência.
- A barragem e os grandes edifícios industriais que lhe estão associados são visíveis a jusante.
- Há um parque de estacionamento não pavimentado em razoáveis condições mas não há quaisquer outros serviços de apoio.
- O local fica no fim do percurso pelo bosque desde a praia fluvial de Merelim (São Paio), numa distância aproximada de 1 quilómetro.
- O acesso automóvel faz-se por via de terra batida.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)
Coordenadas : X 171456.6770 Y 513439.0219



1. Apesar de esta localização ser razoavelmente atractiva sente-se uma grave negligência. O aviso de baixo é muito claro; isso deve-se aos perigos da barragem um pouco a jusante. Há um escoadouro de águas (ver imagem inferior direita): não foi possível determinar a sua origem.



2. Não vimos contentores para o lixo: talvez este sítio seja pouco frequentado e por isso tenha pouca manutenção. É usado para despejos indiscriminados de entulho, como a imagem ao lado mostra. Este é um problema que só pode ser resolvido com a existência de parques municipais de recolha de entulhos gratuitos para munícipes e pequenas empresas. Os custos sociais seriam menores do que aquilo que acontece actualmente.




3. Poderia melhorar-se a aparência deste lugar. Não seria necessário um grande investimento para instalar mesas de piquenique, plantar mais árvores à volta do parque de estacionamento, colocar caixotes de lixo e fazer uma manutenção geral.



4. Estrada de acesso em terra batida.

Rio Cávado Local ref. : 38
Local : Veiga de Ruães
Freguesia : Merelim (São Paio)
Concelho : Braga



■ 38 Viegade Ruães