

Rio Cávado

Local ref. : 50

Local : Monte das Azenhas

Freguesia : Rio Covo (Sta. Eugénia)

Concelho : Barcelos


Data e hora da visita :

26 01 2008 15h25 – 15h50

Caracterização :

- O local é dominado pela presença de duas pontes, a nova Ponte de Barcelos e a ponte ferroviária.
- É um lugar escolhido pelos pescadores.
- Não há praia fluvial mas, a julgar pelos carreiros batidos, os locais visitam o sítio com frequência.
- A impressão é a de que o local é alvo de pouca manutenção.
- A cor turva do rio testemunha a fraca qualidade da sua água.
- O estado ecológico é mau.
- Há despejos indiscriminados de entulho ao longo do caminho de acesso.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 69)
Coordenadas : X 160649.3564 Y 506891.4410



1. Em cima, à esquerda, a nova Ponte de Barcelos, vista de uma horta na margem do rio. A vegetação ripícola natural foi totalmente removida nesta zona, degradando o seu estado ecológico. Directamente por cima, a imagem da ponte ferroviária.

2. O caminho de acesso e a área de estacionamento. Há muitos despejos de entulho à direita do caminho. Sendo o sítio bastante usado pelos locais, um sistema de manutenção mais frequente devia ser considerado para lidar com o problema. Mas como esta é uma chaga que se repete ao longo do Cávado e a nível nacional, é necessário enfrentá-la com medidas nacionais e municipais que não podem ser adiadas.

3. Os ramos inferiores das árvores foram cortados, aqui. Porquê e por quem? É uma maneira de abrir espaço para os pescadores lançarem as suas linhas?



4. A única recomendação para este local é a de que se reconheça que ele é bastante frequentado pelos locais e que isso justifica regular manutenção.

Rio Cávado

Local ref. : 50

Local : Monte das Azenhas

Freguesia : Rio Covo (Sta. Eugénia)

Concelho : Barcelos

