


## 1 | Localização

Local: Portocarrero  
Freguesia: Soutelo  
Concelho: Vila Verde  
X: 175414,9883000  
Y: 515989,1991000

## 2 | Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha nº 56):



### 3 | Tipologia de Intervenção:

## Usos

☒ usos de recreio e lazer   ☐ percursos   ☒ usos aquáticos   ☐ outros usos

## Características

☐ centro de interpretação ☐ núcleo museológico ☐ actividades desportivas ☐ pista de pesca  
☒ parque de merendas ☐ parque de campismo ☐ observatório de aves ☐ local de estadia informal  
☐ unidade de alojamento turístico ☐ percurso pedestre ☐ percurso de interpretação ☐ ciclovía  
☒ zona balnear ☐ piscina fluvial ☐ pista de canoagem ☐ produção de energia eléctrica ☒ outro

#### 4 | Âmbito Territorial:

☒ municipal    ☐ intermunicipal

## 5 | Objetivos:

Melhorar as condições de utilização do espaço, valorizando o seu potencial para recreio e lazer e para usos aquáticos, com interesses patrimoniais na zona envolvente, bom conforto hidrodinâmico e qualidade da água sem problemas muito significativos.

## 6 | Descrição das Accões a Desenvolver:

- Criação de uma zona balnear e instalação de edifício de sanitários, balneário, bar e posto de socorros.
- Criação de um parque de merendas
- Criação de um parque de estacionamento ordenado.
- Demolição do edifício inacabado.
- Limpeza de detritos inorgânicos do local.
- Remoção da vegetação invasora do rio e reconstrução da galeria ripícola.

**7 | Indicadores de Acompanhamento:**

Unidades	Indicadores de realização
1	Zona banear com sanitários e balneários junto ao parque de estacionamento.
1	Parque de merendas.
1	Demolição do edifício inacabado
1	Limpeza da vegetação invasora do rio.
1	Parque de estacionamento ordenado.
200	Árvores autóctones ripícolas.

Unidades	Indicadores de resultados
0	Edifício de betão.
0	Vegetação invasora no rio.
0	Resíduos inorgânicos no local.
1	Parque de merendas construído e devidamente mantido.
1	Parque de estacionamento ordenado e arborizado no local onde se encontra o edifício.
1	Edifício de apoio com sanitários, balneários, bar e posto de socorros a funcionar na época banear.
1	Galeria ripícola consolidada.

**8 | Articulação com outros projectos/acções:**

Não identificada.

**9 | Enquadramento no contexto das Linhas de Acção do Plano de Acção do Vale do Cávado 2007-2013 (domínio “valorização territorial”):**

- ☒ Sustentabilidade da gestão da água e protecção da qualidade dos recursos hídricos da região;
- ☐ Redução da produção de resíduos e gestão orientada para a valorização, assegurando a protecção dos ecossistemas e saúde pública;
- ☐ Eficiência energética e aumento do contributo das fontes de energia renováveis;
- ☐ Conservação da biodiversidade e gestão de recursos ecológicos apoiada em incentivos de mercado;
- ☐ Incremento da participação pública, divulgação de informação, qualificação de recursos humanos e conhecimento;
- ☐ Criação de uma estrutura ecológica intermunicipal (incluindo valores patrimoniais naturais, culturais, históricos, etc.).

**10 | Entidades envolvidas:**

Câmara Municipal de Vila Verde.

**11 | Estimativa de custo:**


Custo de investimento: 100 000 €

Custo de operação e manutenção: 2 000 €·ano<sup>-1</sup>



**12 | Análise do Potencial de Valorização:**

**17. Portocarrero**



**Índice de Prioridade de Intervenção (IPI) = 1**

**13 | Observações:**

O edifício de betão inacabado é a principal dissonância ambiental do local e um elemento perturbador, por estar nitidamente desenquadrado deste local.

**14 | Registo Fotográfico:**

