

Rio Cávado

Local ref. : 41.1

Local : Salgueiro 1.

Freguesia : Cabanelas

Concelho : Vila Verde

Data e hora da visita :

10 01 2008 12h50 – 14h30

Caracterização :

- O clube de futebol de Salgueiro tem o seu campo e sede à entrada do local. O bar do clube fica num terraço que dá para o grande parque de estacionamento alcatroado e o rio.
- O prado fluvial é muito agradável, com um denso bosque por trás e vistas do rio para jusante emolduradas por árvores.
- Olhando através do rio e para montante pode ver-se Padim da Graça, especialmente no Inverno quando não há folhas nas árvores.
- Existe parque infantil mas não há mesas para merendas.
- O local liga a jusante com um caminho que segue a margem do rio ao longo de 2000 metros, sobretudo por entre bosques.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)
Coordenadas : X 170045.0687 Y 511256.1296



1. A corrente pode ser muito forte e, por vezes, potencialmente perigosa.



2. Deveriam ser colocadas no local algumas mesas de piquenique? O bar do clube de futebol tem um terraço com vistas para o rio e mesas por baixo de um toldo.



3. O parque de estacionamento e a estrada de acesso.



Rio Cávado
Local : Salgueiro 2.
Freguesia : Cabanelas
Concelho : Vila Verde

Local ref. : 41.2

Um passeio

Data e hora da visita :
10 01 2008 13h00 – 14h15

Caracterização :

- Um tranquilo passeio ao longo da orla do rio, para jusante, passando sobretudo por bosques. Distância aproximada: 2000 metros.
- O percurso faz-se por simples caminhos agrícolas e, para o fim, por veredas e trilhos.
- O estatuto ecológico é bastante bom.
- Coordenadas geográficas do passeio :
Início: X 170111.2584 Y 511307.3404
Fim: X 168208.6116 Y 511122.4227

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)
Coordenadas : X 170045.0687 Y 511256.1296



1. A impressão que se tem do caminho é a de que é usado predominantemente pelos habitantes locais, para acederem aos terrenos agrícolas e ao bosque, e por pescadores. Existe algum lixo disperso perto do prado fluvial de Salgueiro mas, fora isso, não há.

2. Como se pode ver pelas imagens, este percurso tem características que atrairiam os que gostam de andar a pé e turistas. Mas o caminho não possui uma parte alguma. Serve apenas os agricultores locais. É questionável se valerá a pena promovê-lo para uma maior utilização?

3. Existe um problema perto do prado fluvial de Salgueiro. Há uma descarga, possivelmente de uma suinicultura, a correr ao longo do caminho agrícola e saturando o solo.



4. A imagem à esquerda mostra o muro entre o prado fluvial de Salgueiro e o caminho agrícola. Foi eficazmente concebido para permitir a passagem dos peões mas impedir que os veículos tenham acesso ao prado fluvial.



Rio Cávado

Local ref. : 41.2

Local : Salgueiro 2.

Freguesia : Cabanelas

Concelho : Vila Verde

