

## Rio Cávado

Local ref. : 66.1

Local : Esposende 1.

Freguesia : Esposende

Concelho : Esposende


Data e hora da visita :

24 01 2008 11h30 – 13h10

Caracterização :

- Uma grande parte da frente ribeirinha de Esposende foi alvo de recentes e bem sucedidas obras de renovação paisagística, nomeadamente à volta do Centro Cívico e piscina, da marina e da doca de pesca.
- Há generosos passeios ribeirinhos com pavimentos em granito e madeira.
- Há um longo passadiço sobre a água.
- As margens estão repletas de diferentes espécies de aves marinhas e limícolas.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 68)  
Coordenadas : X 145725.4363 Y 507128.7698



**1.** A marina. Pavimentos de granito e de madeira são usados com subtileza. Os resguardos metálicos têm iluminação discretamente integrada nas bases dos pilares duplos. Bom design.



**2.** A doca de pesca. Está bem integrada no passeio ribeirinho. Contudo, esta fotografia mostra um grave problema ecológico. O flutuante Jacinto-de-água, *Eichhornia crassipes*, entope a doca. É uma infestante originária da América do Sul.



**3.** Esposende deve ser congratulada pela nova frente ribeirinha. Propomos que esta intervenção paisagística seja continuada na forma de ciclovia e ecovia/percurso pedestre de interpretação, desde Esposende até à Ponte do Fão, ao longo da margem estuarina, na direcção montante (ver relatório Esposende 66.2).



## Rio Cávado

Local ref. : 66.2

Local : Esposende 2.

Freguesia : Esposende

Concelho : Esposende

Data e hora da visita :

24 01 200 12h15 – 13h10

### Um passeio

Caracterização :

- Margem estuarina do rio entre a doca de pesca de Esposende e a Ponte de Fão.
- Um caminho de terra acompanha o rio.
- Muito lixo espalhado pelo chão nalguns sítios.
- O caminho é usado regularmente por veículos.
- Perto da aglomeração urbana há um curso de água.
- Na direcção da Ponte de Fão há campos agrícolas.
- A área apresenta um aspecto negligenciado.
- O estado ecológico é bom. Vegetação estuarina e avifauna diversificada: aves marinhas e limícolas.


Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 68)

Coordenadas : X 145725.4363 Y 507128.993

Distância percorrida : 652 metros.

Coordenadas : X 146066.1133 Y 506484.5819

X 146316.7551 Y 505891.3972



1. As imagens mostram o carácter da zona húmida estuarina e a sua proximidade de Esposende. A infestante *Acacia longifolia*, acácia-de-espigas, está presente.



2. Há uma série de bolsas de estacionamento, todas repletas de lixo indicativo de que são locais para encontros amorosos.



3. Propomos que seja criada uma eco / ciclo via ao longo da margem estuarina, ligando Esposende e a Ponte de Fão. Esta zona húmida está negligenciada e o investimento num novo percurso interpretativo rejuvenesceria a área. A actividade da avifauna e a vegetação são muito interessantes. Este novo caminho estimularia a atenção turística.



4. O trajecto para a eco / ciclo via está indicado na fotografia aérea adjacente.

## Rio Cávado

Local ref. : 66.2

Local : Esposende 2.

Freguesia : Esposende

Concelho : Esposende

