

Rio Cávado

Local ref. : 45

Local : Areal de Caíde

Freguesia : Areias de Vilar

Concelho : Barcelos

Data e hora da visita :

27 01 2008 10h50 – 11h45

Caracterização :

- Este é um antigo local de extracção de areias no meio de um largo meandro do rio.
- O sítio encontra-se abandonado há alguns anos e, como está rodeado por uma vedação alta e é inacessível, a natureza recuperou dramaticamente.
- Actualmente este é um lugar de elevado estatuto e valor ecológico. Isto tem de ser reconhecido.
- O local deve ser preservado, o acesso e qualquer empreendimento restringidos.
- Tem um significativo potencial enquanto área de estudo a nível ecológico.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 69)
Coordenadas : X 165567.4039 Y 509223.3993



1. Características marcantes do local são as áreas de extracção de areia que foram inundadas, onde a natural evolução dos ecossistemas emergentes se revela de grande valor e muito interessante sob o ponto de vista científico, em termos de investigação, e educativo.



2. Um tronco de madeira apodrecida, no qual a flora e a fauna relacionadas com a decomposição natural estão bem desenvolvidas. A evolução das espécies neste lugar não pode ser subestimada. O local deve ser protegido para permitir que este valioso processo natural continue sem ser perturbado.



3. A planta aquática Jacinto-de-água, *Eichhornia crassipes*, é originária da América do Sul. É uma séria infestante do baixo Cávado. Acreditamos que esta laguna, na imagem ao lado, é a principal fonte de propagação da infestante. Controlar este processo aqui talvez reduza consideravelmente a sua problemática presença a jusante.

Rio Cávado
Local : Areal de Caíde
Freguesia : Areias de Vilar
Concelho : Barcelos

Local ref. : 45

