

Rio Cávado

Local ref. : 25.1

Local : Cavadinho 1.

Freguesia : Crespos

Concelho : Braga

Data e hora da visita :

04 11 2007 16h00 -17h30


09 11 2007 17h00 -18h45

Caracterização :

- Este sítio é muito atraente. De um e outro lado, encostas densamente arborizadas emolduram o rio. Para montante surgem rochas, ilhas e azenhas.
- A estrada de acesso, estreita, conduz a um prado à sombra de árvores onde existem mesas de piquenique e fogareiros.
- Para montante da área de piquenique as margens do rio estão em boas condições ecológicas mas para jusante domina a *Acacia dealbata*.
- Os trilhos para montante conduzem a três azenhas e para jusante passam por bosques e campos de cultivo. Estes trilhos podem ser desenvolvidos.
- Este local tem enorme potencial como praia fluvial se for valorizado com sensibilidade.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)

Coordenadas : X 181382.3905 Y 516376.5581



1. Devem as condições deste lugar ser melhoradas, um parque de estacionamento providenciado, a estrada de acesso alargada e instalações sanitárias construídas? É uma proposta tentadora porque há espaço, especialmente se o local se estender para o bosque de acácias, a jusante. Mas há um problema. A presença de ilhas restringe a passagem da água provocando correntes extremamente fortes e perigosas, especialmente quando a barragem da Caniçada faz descargas. Qualquer intervenção neste local deve ser feita para jusante, longe do perigo.



2. Localizar as intervenções um pouco a jusante também ajudaria a manter a actividade afastada das áreas ecológicas mais sensíveis, a montante.

3. Há uma presença muito grande de *Acacia dealbata* para jusante. Qualquer projecto novo deve aproveitar a oportunidade para remover as acácias onde for possível e plantar espécies nativas, como acontece na área de piquenique existente.



4. A estrada de acesso é muito estreita. Contudo, nalgumas extensões ela é ladeada por muros antigos que albergam mini-ecossistemas riquíssimos. O projecto deve assegurar que estes velhos muros sejam preservados tanto quanto possível, inclusive por causa da sua importância patrimonial.

5. O potencial de valorização desta praia fluvial deve ser ponderado e discutido. A subida diária do nível das águas e as perigosas correntes que daí resultam constituem um sério problema, mas os factores a favor da reabilitação são: local agradável, espaço, fracas consequências ecológicas das intervenções a realizar na mata das acácias (a jusante), potencial para caminhadas ao longo da margem em ambos os sentidos, acessibilidade razoável para os habitantes locais e para quem vem de Braga.

Rio Cávado

Local : Cavadinho 2.

Freguesia : Crespos

Concelho : Braga

Local ref. : 25.2

Passeios

Data e hora da visita :

04 11 2007 16h00 -17h30


09 11 2007 17h00 -18h45

Caracterização :

- Os dois caminhos para montante e jusante desta praia fluvial estão actualmente cobertos por densa vegetação e andar nalgumas zonas é difícil.
- Ambos os percursos oferecem boas vistas do rio.
- O percurso para montante conduz a três esplêndidas antigas azenhas.
- A situação ecológica do percurso para montante é boa e melhor do que a do percurso para jusante.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)

Coordenadas : X 181382.3905 Y 516376.5581



1. O CAMINHO PARA JUSANTE. Aparece na carta militar e estende-se potencialmente por 1250 metros. Só conseguimos percorrê-lo em pouco mais de metade porque a vegetação o cobriu, obstruindo a passagem. Se Cavadinho for reabilitado a reabertura desta via deve ser considerada, pois acrescentar-lhe-á diversidade recreativa. Devem ser orçamentadas verbas para a manutenção anual, de modo a conservar o caminho livre cortando a vegetação excessiva.



2. O CAMINHO PARA MONTANTE ATÉ ÀS AZENHAS. Estende-se aproximadamente por 200 metros desde a praia fluvial. As azenhas estão dramaticamente situadas num trecho largo do rio, ao lado de um robusto açude. Há três construções e muitas das suas estruturas e elementos originais continuam intactos. Estas azenhas devem ser restauradas de modo a que, precisamente, as estruturas e elementos que subsistem não se percam. A vereda de acesso e a área directamente à volta delas está coberta de vegetação, muita dela infestante, como a *Acacia dealbata* e o *Polygonum japonicum*. As infestantes devem ser removidas e a zona em torno das azenhas mantida limpa e desimpedida. A presença destas azenhas acentua o valor de Cavadinho como lugar de grande qualidade.



Rio Cávado

Local ref. : 25.2

Local : Cavadinho 2.

Freguesia : Crespos

Concelho : Braga

