




Designação: Adaúfe (Local n.º 31)

1/3

1 | Localização

Local: Adaúfe
Freguesia: Adaúfe
Concelho: Braga
X: 177062,4419000
Y: 515557,7785000

2 | Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha nº 56):



3 | Tipologia de Intervenção:

Usos

☒ usos de recreio e lazer ☒ percursos ☐ usos aquáticos ☐ outros usos

Características

☐ centro de interpretação ☒ núcleo museológico ☐ actividades desportivas ☐ pista de pesca
☒ parque de merendas ☐ parque de campismo ☐ observatório de aves ☐ local de estadia informal
☐ unidade de alojamento turístico ☐ percurso pedestre ☐ percurso de interpretação ☒ ciclovia
☐ zona balnear ☐ piscina fluvial ☐ pista de canoagem ☐ produção de energia eléctrica ☐ outro

4 | Âmbito Territorial:

☐ municipal ☒ intermunicipal

5 | Objectivos:

Melhorar as condições de utilização actual do local, valorizando as estruturas patrimoniais das zonas adjacentes e integrando-o em percursos de ligação com outros locais de interesse.

6 | Descrição das Acções a Desenvolver:

- Integração num percurso ciclável desde a Ponte do Porto (em Amares) até Palmeira (Braga).
- Sinalização do percurso.
- Melhoria do parque de merendas.
- Recuperação o mecanismo de elevação de água e o moinho, como peça de arqueologia industrial.
- Limpeza de detritos do local.
- Controlo das infestantes invasoras e reconstituição da galeria ripícola com espécies autóctones.

**7 | Indicadores de Acompanhamento:**

Unidades	Indicadores de realização
1	Definição, delimitação e sinalização do percurso.
1	Limpeza dos detritos inorgânicos do local e do percurso.
1	Parque de merendas 1 papelreira e 1 grelhador para cada 3 mesas e 1 ponto de água
1	Controlo da vegetação invasora.
200	Árvores ribeirinhas autóctones.
1	Recuperação de 1 moinho e do mecanismo de elevação de água.

Unidades	Indicadores de resultados
1	Percurso definido e sinalizado.
0	Detritos inorgânicos.
1	Parque de merendas ordenado.
1	Galeria ripícola de vegetação autóctone sem espécies de características invasoras.
1	Moinho recuperado com o mecanismo de elevação de água em funcionamento.

8 | Articulação com outros projectos/acções:

Em articulação com as propostas para os locais n.º 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 33.
Projecto de "Reabilitação da margem sul do rio Cávado" inscrito no *Plano de Acção Intermunicipal dos Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade da NUTIII Cávado*.

9 | Enquadramento no contexto das Linhas de Acção do Plano de Acção do Vale do Cávado 2007-2013 (domínio "valorização territorial"):

- ☐ Sustentabilidade da gestão da água e protecção da qualidade dos recursos hídricos da região;
- ☐ Redução da produção de resíduos e gestão orientada para a valorização, assegurando a protecção dos ecossistemas e saúde pública;
- ☐ Eficiência energética e aumento do contributo das fontes de energia renováveis;
- ☐ Conservação da biodiversidade e gestão de recursos ecológicos apoiada em incentivos de mercado;
- ☒ Incremento da participação pública, divulgação de informação, qualificação de recursos humanos e conhecimento;
- ☒ Criação de uma estrutura ecológica intermunicipal (incluindo valores patrimoniais naturais, culturais, históricos, etc.).

10 | Entidades envolvidas:


Câmara Municipal de Amares
Câmara Municipal de Braga
Junta de Freguesia de Adaúfe

11 | Estimativa de custo:

Custo de investimento: 70 000 €
Custo de operação e manutenção: 1 000 €·ano⁻¹



12 | Análise do Potencial de Valorização:



Índice de Prioridade de Intervenção (IPI) = 1

13 | Observações:

Apesar de ser muito popular, o local não reúne as condições necessárias para ser constituído como praia fluvial. Não obstante, encontra-se bem infra-estruturado, encarando-se as presentes propostas como formas de complementar o seu potencial de utilização.

14 | Registo Fotográfico:

