

**Rio Cávado**  
**Local : Ponte do Bico**  
**Freguesia : Palmeira**  
**Concelho : Braga**

Local ref. : 33

Data e hora da visita :

26 01 2008 18h10 – 18h40

Caracterização :

- Sítio de difícil acesso. A saída é ainda mais difícil e perigosa por causa do cruzamento em cunha com a movimentada Ponte do Bico.
- Pouco espaço para estacionamento.
- A antiga azenha fica no centro do local e é o seu pólo de atracção. É facilmente acessível quando o nível da água está baixo e sítio popular para pescar.
- Significativas flutuações diárias dos níveis de água e da velocidade da corrente provocadas pelas descargas das barragens a montante.
- Situação ecológica má.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)  
Coordenadas : X 175309.7935 Y 515221.8910



1. Este é o único aviso que encontramos ao longo do rio Cávado sobre as súbitas e potencialmente perigosas flutuações diárias dos níveis de água e de corrente devidas às descargas das barragens a montante.



2. As presenças da ponte e da antiga azenha fazem deste um lugar atraente. Todavia, o prado fluvial está em parte alagado e lamacento devido às inundações diárias. Esta variação do nível da água e a difícil acessibilidade tornam o local problemático.



3. As áreas à volta do parque de estacionamento e por baixo dos arcos da ponte estão desleixadas e são visualmente pobres. Os carros batidos e o lixo espalhado mostram que se trata de um sítio muito frequentado. Não temos propostas específicas para ele.



## Rio Cávado

Local ref. : 33

Local : Ponte do Bico

Freguesia : Palmeira

Concelho : Braga

