

## Rio Cávado

Local ref. : 31.1

Local : Adaúfe 1.

Freguesia : Adaúfe

Concelho : Braga


Data e hora da visita :

03 11 2007 13h25 – 14h30 e 18h25 – 19h00

Caracterização :

- Situa-se num trecho largo do rio, face a uma margem oposta muito arborizada.
- Uma vasta e popular área de lazer concebida e gerida para satisfazer muitos visitantes.
- Fácil acesso por estrada e grande parque de estacionamento empedrado.
- Sanitários e serviços de apoio, abertos apenas na época balnear.
- Aluguer de barcos e rapel. Fogareiros e mesas de piquenique.
- Um sítio bem mantido.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)  
Coordenadas : X 177062.4419 Y 515557.7785



1. Local bem organizado, mantido e gerido. Há, contudo, um problema: o sítio atrai muitas pessoas e elas vão, naturalmente, para as zonas a jusante e a montante da área de lazer. O parque é exemplarmente conservado limpo e em ordem mas as zonas para lá dos seus limites estão cheias de lixo e entulhos indiscriminadamente despejados pelo chão. O que pode ser feito para manter estas áreas contíguas limpas e em condições? Esta questão precisa ser resolvida.

2. A estrada de acesso é larga e o parque de estacionamento grande. Também é fácil chegar ao local desde Braga. Pode esta área de recreio crescer para jusante?





**Rio Cávado**  
**Site : Adaúfe 2.**  
**Freguesia : Adaúfe**  
**Concelho : Braga**

Site ref. : 31.2

**Passeios**


Data e hora da visita :

03 12 2007 13h25 – 14h30 e 18h25 – 19h00

Caracterização :

- Para montante há uma azenha e um antigo engenho para tirar água. A área é agradável.
- Para jusante vários caminhos e trilhos correm ao longo da margem. Esta zona apresenta-se medíocre por causa do lixo espalhado indiscriminadamente.
- Também as árvores da margem foram cortadas, na área a jusante, e o valor ecológico é baixo.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)  
Coordenadas : X 177062.4419 Y 515557.7785



**1. PASSEIO PARA MONTANTE DE ADAÚFE.** Um agradável passeio de 100 metros até à azenha e o antigo engenho para tirar água (ver imagens acima). A área de lazer da Ribeira fica do outro lado do açude, na margem de Amares.



**2. PASSEIO PARA JUSANTE DE ADAÚFE.** Esta é uma área potencialmente agradável mas tem dois problemas:

1. Muitas das árvores e dos arbustos ao longo da margem foram removidos, deixando a zona ripária degradada e diminuindo o seu valor ecológico.
2. Há uma grande quantidade de lixo espalhado por todo o lado. Este é um problema sério e tem de ser enfrentado.



**3.** Como sugerido na ficha Adaúfe 31.1. recomenda-se que se reflecta sobre a possibilidade de expandir a área de lazer de Adaúfe para jusante, para a zona aqui caracterizada.



**Rio Cávado**  
**Site : Adaúfe 2.**  
**Freguesia : Adaúfe**  
**Concelho : Braga**

Site ref. : 31.2

