

Rio Homem
Local : Couto
Freguesia : Soutelo
Concelho : Vila Verde



Local ref. : 16

Data e hora da visita :
07 10 2007 13h00 – 14h15

Caracterização :

- O sítio aparenta ser pouco usado. Há um pequeno trilho para jusante através do arvoredo.
- Existe um pequeno prado ribeirinho.
- O local está cercado por um bosque misto e pelos meandros do rio à volta de uma ilha e de uma azenha abandonada.
- Há uma estrada em boas condições até ao local, terminando próximo do prado ribeirinho.
- Despejos indiscriminados de lixo são uma perturbadora marca do local e da estrada de acesso.
- O antigo açude está em ruínas e já não é possível atravessar o rio.

Enquadramento Geográfico (Carta Militar, Folha n.º 56)
Coordenadas : X 175602.5641 Y 156678.1556



1. O local apresenta tantos aspectos atractivos que se recomenda vivamente que seja recuperado por discretas intervenções para aumentar a sua atracção e uso. Pode providenciar-se um pequeno parque de estacionamento tal como mesas de piquenique e manutenção ao longo do ano.



2. A bela azenha antiga devia ser reconstruída.

3. Financiar a reconstrução do açude e restabelecer a tradicional travessia do rio até Azenha Nova deve ser o princípio condutor da recuperação do local.



4. A situação ecológica é moderadamente boa. Mas a planta aquática Pinheirinha-de-água, *Myriophyllum aquaticum*, uma espécie infestante oriunda da América do Sul, estrangula as áreas de corrente lenta.



5. Um problema actual muito grave no local e ao longo da estrada de acesso é a quantidade de lixo e entulho despejados. Financiar a manutenção regular do local e da estrada de acesso é prioridade absoluta.

Rio Homem
Local : Couto
Freguesia : Soutelo
Concelho : Vila Verde

Local ref. : 16

